



令和2年度 小中学校通学路安全点検・整備 結果一覧表 (R2.7.27 16:30)

写真番号	地区	危険・要注意箇所	通学者数	危険箇所に対する整備等の要望内容	要望の理由	事業主体	対策年度	対策検討事項(予定)
1	村所	国吉商店前の横断歩道付近	7	スピード等の注意を喚起する表示等の設置	村外の車などがスピードを落とさずに商店街を走るため	県警	R1	道路上に「歩行者注意」の白ペイント文字済み。今後、要観察。
2		板谷方面から森山旅館に向かう手前のカーブ	7	スクールゾーンの標識を見やすくする	スクールゾーンであることがわからないため	県警	R2	スクールゾーンについての規制はなかったため、今後は放置もしくは撤去。
3		「来来ラーメン」前の横断歩道	14	スピード等の注意を喚起する表示等の設置	カーブの途中にあり、見通しが悪い	県、県警	R2	児童へ注意喚起、警察より立番指導
4		「きぬ」からの出口付近	11	児童の飛び出しへの注意喚起をする表示等の設置	道が狭く、出入りに際して接触等が心配されるため	県、村	R2	児童へ注意喚起、村よりカーブミラー角度調整予定。
5		村所驛からの上がり階段1	14	民家のブロック塀の補強	民家のブロック塀が高く、倒壊したときに逃げ場がないため	村、学校	R2	所有者へ通知済み(H30)機会ごとに点検
6		村所驛からの上がり階段2	14	手すり同士の間を塞ぐ等の対策	手すり同士の間は広く、児童が過って侵入した場合危険であるため	県	R2	隙間をガードするなどの方策検討
7		役場入口から学校間	71	幅員が狭く危険である。	村道の一部改良による幅員の確保や路肩にグリーンベルトを設置するなどの対策を検討	村	R2	国に予算要望中
8		村所橋から中学校までの坂道(中学校道)	21	道路がぬるぬるして滑りやすくなっている。	降雨による水たまりなどにより、コケが生えて滑りやすくなっている。車両は減速してもらえらるが、滑って転びそうになる箇所がある。	村、学校	R2	村：伐採を検討。学校：注意喚起。
9		中学校に上る階段(自己実現の坂)の踊り場	21	降雨時に水がたまり、すべりやすくなっているため、転んだ生徒がいた。	降雨による水たまりができ、すべりやすくなっている。	村	R2	生徒へ注意喚起。
10	田之元・宮之瀬	田之元～宮之瀬間の川側の歩道	13	落下防止用の柵等の設置	サルが出没するときに川沿いの路肩を登下校することがあるが、川に面しており、ガードレールも低く落下の危険性があるため	県、村	R2	サル出没の際は、早急に役場で対応する。
11		田之元・宮之瀬のカーブ付近(宮之瀬住宅)	13	大雨時の洗い出し	水が流れ出ないように排水環境の整備が必要。	県	R2	洗い出しがあれば、優先的に土砂等の除去を行う。
12		田之元住宅前の横断歩道	7	横断歩道の色の塗り直しと村所方面から車への横断歩道ありの分かりやすい表示	横断歩道の色が薄くなっていることに加え、村所方面から横断歩道があることが分かりづらく危険であるため	県警	R2	白ペイントが薄くなっていることは県警から報告済み。
13		ふたば園前の道路	24	スピード等の注意を喚起する表示等の設置	制限速度を超えてかなりのスピードで通過する車が多い	県警	R2	白ペイントが薄くなっていることは県警から報告済み。
14	竹原	河野建設前の谷	7	排水環境の整備	大雨の時などに水が滝のように流れ落ちる。水をよけるために車がはみ出してしまふ恐れがあるため。	県	R2	児湯農林振興局にてR2に工事予定。
15	横野	国道219号線 石櫃バス停 咲山バス停 横野バス停	4	スピード等の注意を喚起する表示等の設置 安全に乗降できる場所への移設	トンネルを抜けた直線でスピードを出す車や追い越しをする車があり、バスの乗降ために道路を渡る際に危険 バス停に十分な広さがなく危険 ※横野バス停→乗降は、バス停反対側スペース。本年度該当生徒なし。	県警、学校	R2	児童へ注意喚起。警察による観察。

令和2年度 西米良村通学路交通安全プログラム 対策箇所図（一覽）

（通学路合同点検 要対策箇所）



- ※ 赤線は通学路。
- ※ 番号は、「通学路安全点検・整備 結果一覧表」の写真番号。