

## 平成29年度 西米良村通学路交通安全プログラム 対策一覧表

※1) 管内通学路に位置する国道は219号及び265号、県道は一般県道316号小川越野尾線である。


※2) 管内通学路を運行する村営バス路線は、小川線、上米良線、湯前線である。

(通学路合同点検 要対策箇所)

| No. | 路線名    | 箇所(住所)        | 通学路の状況・危険箇所                                  | 対策の内容  | 実施主体         | 対策年度 | 対策実施状況 | 対策への評価 |
|-----|--------|---------------|--|--|--------------|------|--------|--------|
| 1   | 国道265号 | 味噌建設前付近       | 歩道の幅が狭く、見通しが悪いため危険                           | 通学路の安全を確保するための手立てを引き続き検討   | 県            |      |        |        |
| 2   | 国道265号 | 田之元住宅横断歩道付近   | 大雨の時に山からの水や土砂があり、場合によっては車道に出ないと通学できないこともあり危険 | 新たな構造物等の設置は困難なため、状況に応じて洗い出し処理を行う                                   | 県            |      |        |        |
| 3   | 国道265号 | 田之元～宮之瀬間川沿い路肩 | 猿の出没の際、川側の路肩の登下校を指導しているが、路肩が狭く児童の転落の恐れがある    | 川側ガードレール外側にネット等の安全設備を設置することは位置的に困難であるため、山側通学路の総合的な安全性を高めることを将来的に検討 | 県<br>村       |      |        |        |
| 4   | 国道265号 | ふたば保育園前       | 歩道は設置しているが、40km制限の箇所を猛スピードで通過する車両があり危険       | 通学路マップ等を活用し啓発を行う   | 学校<br>県<br>村 |      |        |        |
| 5   | 村道2号線  | 中学生通学路        | 猿の出没や落石、倒木等がしばしばあり、登下校中の安全対策が課題              | 定期的に巡回監視を行い、異常の際は早朝の通学時間帯も含め早期対応を行うできるだけ複数で登下校するように指導              | 学校<br>村      |      |        |        |
| 6   | 国道219号 | 横野バス停・石櫃バス停付近 | 車両の通行量、トンネルからのスピード超過車が多く危険                   | 国道を横断せずにバスに乗降できるよう村営バスの運行を検討                                       | 村            |      |        |        |

# 平成29年度 西米良村通学路交通安全プログラム 対策箇所図

(通学路合同点検 要対策箇所)



※ 赤線は通学路を表示している。