

別添1

対 策 一 覧 表 平成26年度

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道219号線	小学校東側階段下の横断歩道	カーブで見通しが悪く、横断するときに危険。交通量も多い。	登校時の立番指導を行う。 下校時に駐車禁止の巡回を行う カーブミラーを設置する	学校 警察 村	26 26 27
2	〃	内ノ畑・石櫃バス停付近	通勤時間帯、工事車両の通行が多い。トンネルからのスピード超過車が多く、横断するときに危険。	トンネル内の巡回を行う。	学校 警察	26
3	国道265号線	田の元住宅の横断歩道付近	大雨の時に、山から水や土砂がでてきて危険。	被災時は、通学路を川側に変更する。 迅速に土砂を撤去する。	学校 県	被災時
4	〃	鍊心館前	カーブで見通しが悪く、スピード超過や大型車の通行が頻繁にあり、児童生徒の飛出し等が懸念される。	道路標示の塗り直しを行う。 登校時の安全指導を行う。	県 学校	26
5	〃	元米良橋下流	電工掲示板とガードレールで歩道が狭い。	ガードレールの改修を行う。	県	26
6	国道219・265号線	佐伯旅館前	カーブで歩道がなく道幅も狭い。	車道外側線の引き直しを行う。	県	26

