


令和4年度 西米良村通学路交通安全プログラム 対策箇所図（一覧）

（通学路合同点検 要対策箇所）



- ※ 赤線は通学路。
- ※ 番号は、「通学路安全点検・整備 結果一覧表」の写真番号。

令和4年度 子供の移動経路安全点検・整備要望箇所

番号	地区	要望	危険・要注意箇所	危険箇所に対する整備等の要望内容	要望の理由	事業主体	対策検討事項	備考
1	村所東	小	ダイワ電気から学校までの坂	ブロック塀の補強もしくは撤去	ブロック塀崩壊の危険	村	1.2m未満なので撤去対象外であるが、危険性を考慮し、今後検討	
2	村所	中	役場前の交差点	歩行者信号が片側にしかなく、信号無視をする人がある。	歩行者信号の設置	警察	設置基準を満たさないので、信号の設置はできない。注意して横断する。	
3	村所	中	学校道	どこで横断すればよいか分からない。	横断歩道を設置してほしい。	村、警察	カーブの部分に横断歩道は設置できないので、直線部分を安全確認して横断する。	
4	村所	中	学校道	街灯が少なく、暗い。街頭に枝葉がかかっている。	街頭を増やしてほしい。	村	枝葉の伐採	
5	村所	中	学校道	グリーンベルトに雨が降ると滑る	滑らないようにしてほしい。	村	落ち葉等の除去	
6	村所	中	学校道	雨の日に、車が通ると水が飛んでくる。	生徒の近くでは、スピードを落としてほしい。	村	ドライバーへの注意喚起	
7	松之本	小	橋を渡って上り坂のカーブ（バス停の手前付近）	見通しが悪く、カーブミラーを設置して欲しい。	橋を渡って上り坂を曲がるカーブ（バス停付近）は、見通しが悪く危険なため。	県、警察	カーブミラーの設置の検討	
8	田之元・宮之瀬	小	田之元～宮之瀬間の川側の歩道	落下防止用の柵等の設置を延長してほしい。	ガードレールを昨年設置してもらっているが、もう少し延長してほしい。	県	未設置部分は、路肩の幅が広く、延長の必要なし	
9	竹原	小	大佐古商店前の道路	大佐古商店前の道路に横断歩道を設置して欲しい	児童が道路を渡って登校するが、横断歩道が設置されていないため。	県、警察	カーブの部分に横断歩道は設置できない。設置するのであれば、直線部分。	
10		小	竹原からの通学路	竹原からの通学路の木の剪定や除草をして欲しい。	草や木が茂っており、歩行の邪魔になり、車道にはみ出すところがある。	県	剪定済み	
11		保	ふたば園前	ふたば園前のグレーチングの補修。	ふたば園前のグレーチングが、車が通ると動き危ない。	村	今後補修を行う。	
12	横野	小	村道横野線	土砂が崩れているところを整備してほしい。	雨が降るたびに、崩れるところがあるので、危険なため。	村	補修済み	
13	村全般	小	村内の車道	スピード等の注意喚起（朝夕の取り締まり）をしてほしい。	村外の工事関係者の車等が、徒歩、バスで登下校する児童の横をスピードを出して通過するため。	学校	注意喚起	