

令和5年度 西米良村通学路交通安全プログラム 対策箇所図（一覧）

（通学路合同点検 要対策箇所）



- ※ 赤線は通学路。
- ※ 番号は、「通学路安全点検・整備 結果一覧表」の写真番号。

令和5年度 村所小学校通学路安全点検・整備要望箇所

番号	地区	危険・要注意箇所	通学者数	危険箇所に対する整備等の要望内容	要望の理由	対策検討事項	備考
1	村所東	ダイワ電気から学校までの坂	12	ブロック塀の補強もしくは撤去	ブロック塀崩壊の危険	対策工事中（年度内に終了予定）	
2		村所でバスを降りて、ダイワ電気の横を通り裏通りへ続く通路	12	民家の木（梅の木）なので、難しいかもしれないが、少し剪定して光が入るようにしてもらえるとよい。	木が覆い被さっていて、薄暗く怖い。	民有地であるため、所有者に危険性について説明し、対処を依頼する（教育委員会対応）	
3	村所西	坂道路面	4	苔の除去、道路脇の枝の伐採	坂道路面に苔が生えていて、雨天時に滑って転倒する児童がいるため	落ち葉等を除去し、環境を整備し滑りにくくする。	
4		村所西地区の登校班の集合場所	4	転落防止柵の設置	登校班の集合場所となっており、転落の危険があるため	県と協議	
5	田之元・宮之瀬	田之元～宮之瀬間の川側の歩道	13	落下防止用の柵等の設置を延長してほしい。	ガードレールを一昨年設置してもらっているが、もう少し延長してほしい。	路肩の幅を狭く設置するのは難しい。	
6		田之元～宮之瀬間の山側の歩道	13	フェンス等を設置して欲しい	土砂が歩道まで流れてくるため、雨が続くと歩道が歩けなくなり、子ども達は車道を歩くことになり、危険なため。	土砂流失の際、撤去を速やかに行い通行に支障のないようにしていく。	
7	竹原	大佐古商店前の道路	8	大佐古商店前の道路に横断歩道を設置して欲しい	児童が道路を渡って登校するが、横断歩道が設置されていないため。	カーブ部分のため横断歩道の設置は出来ない 直線部分の場所では設置可能	
8		竹原からの通学路	8	竹原からの通学路の木の剪定や除草をして欲しい。	草や木が茂っており、歩行の邪魔になり、車道にはみ出すところがある。	剪定済み	
9	横野	村道横野線	2	他の箇所の様にネットをするなど、整備をしてほしい。	よく落石がある。またよく水が流れている。ガードレールがないところが、怖い。	ネットを張るスペースがないため、ロープを設置している。定期的に村で巡視を行い、落石等に対応していく。	